

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МАОУ «Школа № 13»
Н.М. Ростовщикова
«21» марта 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

«21» марта 2018 г.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

1.2. Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 и 4 этажей, 3817,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9276 кв.м

1.4. Год постройки здания 1956 основное здание, 1987 пристрой к основному зданию. Капитальный ремонт не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год, (капитального ремонта) не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13 МАОУ «Школа №13»

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на объекте – образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому и дистанционно. Услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус № 5 по маршруту Озеро- ЦГБ, ост. Мальгина, ЦГБ - Озеро, ост. Мальгина, далее пешком до перекрестка, пройти через пешеходную зебру, повернуть направо, пройти вдоль школьного забора, зайти в металлическую калитку, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (неровное асфальтовое покрытие, бордюры)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«А», «Б», «ДУ»
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«А», «Б», «ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б», «ДУ»
4	С нарушениями зрения	«А», «Б», «ДУ»
5	С нарушениями слуха	«А», «Б», «ДУ»
6	С нарушениями умственного развития	«А», «Б», «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от станочки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен частично, для всех категорий инвалидов. Были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Вход в здание возможен частично в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Пути в здание Возможны частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Частично, в основном здании. Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Частично Пристрой- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

Комиссия по оценке состояния доступности МАОУ «Школа№13»

Заместитель директора Кисарина И.Н Илиосар
должность Ф.И.О подпись

Члены комиссии:

Зав. хозяйством Катаева Л.А Катаева
должность Ф.И.О подпись

Тьютор Гневанова Е.П. Гневанова
должность Ф.И.О подпись

Педагог - психолог Горина Е.В Горина
должность Ф.И.О подпись

В том числе:

представители общественных Вершинина
организаций инвалидов _____
должность Ф.И.О подпись

Председатель « Всероссийского общества инвалидов » г. Иркутск Вершинина ВВ



Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Перепады высот, бордюры	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется ремонт асфальта 2.требуется ограничительная разметка пешеходных путей.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Перепады высот, бордюры	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Требуется ремонт восстановление бордюр
1.3	Пандус (наружный)	есть	Соответствует	Всех категорий		
1.4	Автостоянка и парковка	нет		Всех категорий	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания	

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть,нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Очень высокая; Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется ремонт крыльца в соответствии требований СП 42.13330 2. требуется восстановление поручней с обеих сторон согласно В.2.ГОСТ Р 51261-99.
2.2	Пандус (наружный)	есть	Соответствует	Всех категорий		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Всех категорий		
2.4	Дверь (входная)	есть	Соответствует	Всех категорий		
2.5	Тамбур	есть	Соответствует	Всех категорий		

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Рекомендации по адаптации (виды работ)
Вход (входы) в здание	(К,О,С,Г,У)	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами	По зрению; по слуху	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется тактильная направляющая полоса в соответствии ГОСТ Р 12.4.026
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.требуется конструктивные элементы на перилах
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	Соответствует	«К»		

3.5	Дверь	есть	Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	1.Опознавательные насечки, неровности отсутствуют 2.отсутствуют фиксаторы. 3.требуется система связи с дежурными 4. Устройство звуковой и визуальной сигнализации, аварийное освещение отсутствует ГОСТ Р 51671-2000
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Для всех категорий		

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть\нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	Не оборудована звуковыми и световыми Сигналами.	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет				

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

1. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение МО город Ирбит
«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть,нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	Соответствует	Для всех категорий		
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет	Технически не приспособлен не для одной из категорий инвалидов	Для всех категорий	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункт ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

1. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

МО город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 13»

Адрес объекта 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина дом №53
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		Есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.2	Акустические средства	Нет		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.3	Тактильные средства	нет		Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Системы информации на объекте	ДЧ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания